

| Apsardzes signalizācijas sistēma | | | |
|---|--------------------------------------|------|-----|
| 1 | AŠ kontrolpanelis DSC "PC1864" | k-ts | 1 |
| 2 | Zonu paplašinātājs DSC "PC5108" | k-ts | 1 |
| 3 | Vadībās klaviatūra DSC "PK 5501 LCD" | k-ts | 2 |
| 4 | Barošanas bloks "TS-138N" 1A, 12vdc | k-ts | 1 |
| 5 | Komutācijas kārbā P-7/40 290X320X75 | k-ts | 1 |
| 6 | Transformators 45/002 | k-ts | 1 |
| 7 | Akumulatoru baterija 12V/7Ah | gab. | 2 |
| 8 | Kustības detektors LC 100 PI | gab. | 1 |
| 9 | Kombinētais detektors "FLASH" | gab. | 11 |
| 10 | Detektoru kronšteins | gab. | 12 |
| 11 | Durvju herkons | gab. | 3 |
| 12 | Trauksmes sirēna | gab. | 1 |
| 13 | Trauksmes sirēna, ārā "MR300" | gab. | 1 |
| 14 | Nozarkārba 5/8 kont. ar sab.slēdzi | gab. | 3 |
| 15 | Kabelis CQR (4x0.22) | m. | 100 |
| | Kabelis CQR (6x0.22) | m. | 250 |
| 16 | Kabelis CQR (8x0.22) | m. | 150 |
| 17 | Kabelis MMJ 3x1.5 | m. | 10 |
| 18 | PVC caurule d 16 | m. | 6 |
| 19 | Instalācijas materiāli | k-ts | 1 |

| | | |
|--|------------|--------------------------------|
| NIK SIA LIELVĀRDES IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011 TĀLR./FAKSS 67 281244, m.t. 29611472 nik-signalizacija@inbox.lv, REG. NR. 40103041606 | | LV-22/L-1/2VS |
| PASŪTĪTĀJS: SIA "Lūsis V" Reģ. Nr. 40103502004 Emesīnes ielā, 24-4, Rīga, LV-1046 | | STADIJA TP |
| BŪVOBJEKTS: Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsuņu iela 13, Rīga | | LAPAS NR. 2VS.is-4 |
| | | LAPU SKAITS |
| | | MĒROGS BM |
| RASEJUMS: APSARDES SIGNALIZĀCIJA SISTĒMA MATERIĀLU SARAKSTI | | FORMĀTS A4 |
| | | ARHĪVA NR.: LV-22/L-1/2VS.is-4 |
| | | DATUMS 25.02.2014. |
| DAĻAS VAD. | G. SAMČUKS | AIZVIETO |
| IZSTRĀDĀJA | A. MEĻNIKS | LAPAS CAUREJOS. NR. |